



Guia de compatibilidade

Suprimentos para impressoras HP LaserJet

Janeiro 2006












Impressoras monocromáticas HP

| Impressoras | Suprimentos | Descrição/Páginas |
|--|--|--|
|  HP LaserJet 1000 | ● HP C71 15A | 2.500 ¹ |
|  HP LaserJet M1005 MFP 1010 1015 1018 1020 1022 | Novo! ● HP Q26 12A | 2.000 ¹ |
|  HP LaserJet 1100 1100A | ● HP C40 92A | 2.500 ¹ |
|  HP LaserJet 1150 | ● HP Q26 24A | 2.500 ¹ |
|  HP LaserJet 1160 | ● HP Q59 49A | 2.500 ¹ |
|  HP LaserJet 1200 1220 | ● HP C71 15A ● HP C71 15X | 2.500 ¹ 3.500 ¹ |
|  HP LaserJet 1300 | ● HP Q26 13A ● HP Q26 13X | 2.500 ¹ 4.000 ¹ |



Impressoras monocromáticas HP



| Impressoras | Suprimentos | Descrição/Páginas |
|--|--|---|
|  HP LaserJet 1320 | ● HP Q59 49A ● HP Q59 49X | 2.500 ¹ 6.000 ¹ |
|  HP LaserJet P2015 | Novo! ● HP Q75 53A ● HP Q75 53X | 3.000 ¹ 7.000 ¹ |
|  HP LaserJet 2100 2200 | ● HP C40 96A | 5.000 ¹ |
|  HP LaserJet 2300 | ● HP Q26 10A ● HP Q26 10D | 6.000 ¹ 6.000 ¹ x 2 ³ |
|  HP LaserJet 2400 2410 2420 2430 | ● HP Q65 11A ● HP Q65 11X | 6.000 ¹ 12.000 ¹ |
|  HP LaserJet P3005 M3027 MFP M3035 MFP | Novo! ● HP Q75 51A Novo! ● HP Q75 51X Novo! | 6.500 ¹ 13.000 ¹ |
|  HP LaserJet 3015 3020 3030 3050 3052 3055 | ● HP Q26 12A | 2.000 ¹ |

¹ Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

³ 2 cartuchos; 6.000 páginas cada.



Impressoras monocromáticas HP






| Impressoras | Suprimentos | Descrição/Páginas |
|--|--|---|
|  HP LaserJet 3100 3150 | ● HP C39 06A | 2.500 ¹ |
|  HP LaserJet 3200 | ● HP C40 92A | 2.500 ¹ |
|  HP LaserJet 3300 3330 3310 3380 3320 | ● HP C71 15A ● HP C71 15X | 2.500 ¹ 3.500 ¹ |
|  HP LaserJet 3390 | ● HP Q59 49A ● HP Q59 49X | 2.500 ¹ 6.000 ¹ |
|  HP LaserJet 4000 4050 | ● HP C41 27A ● HP C41 27X ● HP C7851A ● HP C7852A | 6.000 ¹ 10.000 ¹ Kit de Manutenção (110v) / 200.000 ² Kit de Manutenção (220v) / 200.000 ² |
|  HP LaserJet 4100 4100 MFP | ● HP C80 61A ● HP C80 61X ● HP C8057A ● HP C8058A | 6.000 ¹ 10.000 ¹ Kit de Manutenção (110v) / 200.000 ² Kit de Manutenção (220v) / 200.000 ² |

¹ Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

² Rendimento declarado com 5% de cobertura.



Impressoras monocromáticas HP

| Impressoras | Suprimentos | Descrição/Páginas |
|---|---|--|
|  HP LaserJet 4200 | <ul style="list-style-type: none">● HP Q1338A● HP Q2429A● HP Q2430A | 12.000 ¹ Kit de Manutenção (110v) / 200.000 ² Kit de Manutenção (220v) / 200.000 ² |
|  HP LaserJet 4240⁴ 4250 4350 | <ul style="list-style-type: none">● HP Q5942A● HP Q5942X● HP Q5421A● HP Q5422A | 10.000 ¹ 20.000 ¹ Kit de Manutenção (110v) / 225.000 ² Kit de Manutenção (220v) / 225.000 ² |
|  HP LaserJet 4300 | <ul style="list-style-type: none">● HP Q1339A● HP Q2436A● HP Q2437A | 18.000 ¹ Kit de Manutenção (110v) / 200.000 ² Kit de Manutenção (220v) / 200.000 ² |
|  HP LaserJet M4345 MFP 4345 MFP | Novo! <ul style="list-style-type: none">● HP Q5945A● HP Q5998A● HP Q5999A | 18.000 ¹ Kit de Manutenção (110v) / 225.000 ² Kit de Manutenção (220v) / 225.000 ² |
|  HP LaserJet M5025 MFP M5035 MFP | Novo! Novo! <ul style="list-style-type: none">● HP Q7570A | 15.000 ¹ |






¹ Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752.

² Rendimento declarado com 5% de cobertura.

⁴ A impressora HP LaserJet 4240 somente é compatível com o cartucho Q5942A.






Impressoras monocromáticas HP

| Impressoras | Suprimentos | Descrição/Páginas |
|--|--|---|
|  HP LaserJet 5000 5100 | ● HP C41 29X | 10.000 ¹ |
|  HP LaserJet 5200 | Novo! ● HP Q75 16A | 12.000 ¹ |
|  HP LaserJet 8000 | ● HP C39 09A ● HP C39 09X ● HP C3971B ● HP C3972B | 15.000 ¹ 17.100 ¹ Kit de Manutenção (220v) / 350.000 ² Kit de Manutenção (220v) / 350.000 ² |
|  HP LaserJet 8100 8150 | ● HP C41 82X ● HP C3914A ● HP C3915A | 20.000 ¹ Kit de Manutenção (110v) / 350.000 ² Kit de Manutenção (220v) / 350.000 ² |
|  HP LaserJet 9000 9000 MFP 9040 9040 MFP 9050 9050 MFP | ● HP C85 43X ● HP C9152A ● HP C9153A | 9000/9000 MFP: 30.000 ¹ 9040/9040 MFP/9050 9050 MFP: 38.000 ¹ Kit de Manutenção (110v) / 350.000 ² Kit de Manutenção (220v) / 350.000 ² |

¹ Rendimento declarado de acordo com ISO/IEC 19752. ² Rendimento declarado com 5% de cobertura.



Impressoras monocromáticas HP

| Impressoras | Suprimentos | Descrição/Páginas |
|---|--|--|
|  HP LaserJet 4L 4p 4mL 4mp | ● HP 922 74A | 3.350 ² |
|  HP LaserJet 4 5 4M 5M 4+ 5N 4M+ | ● HP 922 98A ● HP 922 98X | 6.800 ² 8.800 ² |
|  HP LaserJet 4v 4mv | ● HP C39 00A | 8.100 ² |
|  HP LaserJet 5L 6L | ● HP C39 06A | 2.500 ¹ |
|  HP LaserJet 5P 6P 5mp 6mp | ● HP C39 03A | 4.000 ² |
|  HP LaserJet 5si | ● HP C39 09A ● HP C39 09X | 15.000 ¹ 17.100 ¹ |





Impressoras coloridas HP

| Impressoras | Suprimentos | Descrição/Páginas |
|---|--------------------|---|
|  HP Color LaserJet 1500L 2500 | ● HP C9700A | 5.000 ² |
| | ● HP C9701A | 4.000 ² |
| | ● HP C9702A | 4.000 ² |
| | ● HP C9703A | 4.000 ² |
| | HP C9704A | Kit Tambor Preto/Cores – 20.000/5.000 ² |
|  HP Color LaserJet 2550 2820 2840 | ● HP Q3960A | 5.000 ² |
| | ● HP Q3961A | 4.000 ² |
| | ● HP Q3962A | 4.000 ² |
| | ● HP Q3963A | 4.000 ² |
| | HP Q3964A | Kit Tambor Preto/Cores – 20.000/5.000 ² |
| | ● HP Q3971A | 2.000 ² |
| | ● HP Q3972A | 2.000 ² |
| ● HP Q3973A | 2.000 ² | |
|  HP Color LaserJet CM1015 MFP Novo! CM1017 MFP Novo! 2600n 2605 | ● HP Q6000A | 2.500 ² |
| | ● HP Q6001A | 2.000 ² |
| | ● HP Q6002A | 2.000 ² |
| | ● HP Q6003A | 2.000 ² |
| | | ColorSphere HP TONERS |
|  HP Color LaserJet 3000 | ● HP Q7560A | 6.500 ² |
| | ● HP Q7561A | 3.500 ² |
| | ● HP Q7562A | 3.500 ² |
| | ● HP Q7563A | 3.500 ² |
| | | ColorSphere HP TONERS |





Impressoras coloridas HP

| Impressoras | Suprimentos | Descrição/Páginas |
|--|-------------|--|
|  HP Color LaserJet 3500 3550 | ● HP Q2670A | 6.000 ² |
| | ● HP Q2671A | 4.000 ² |
| | ● HP Q2672A | 4.000 ² |
| | ● HP Q2673A | 4.000 ² |
| | HP Q3655A | Kit Fusor (110v) Preto/Cores – 60.000 ² |
| | HP Q3656A | Kit Fusor (220v) Preto/Cores – 60.000 ² |
| | HP Q3658A | Kit de Transferência Preto/Cores – 60.000 ² |
|  HP Color LaserJet 3600 | ● HP Q6470A | 6.000 ² |
| | ● HP Q6471A | 4.000 ² |
| | ● HP Q6472A | 4.000 ² |
| | ● HP Q6473A | 4.000 ² |
| | |  |
|  HP Color LaserJet 3700 | ● HP Q2670A | 6.000 ² |
| | ● HP Q2681A | 6,000 ² |
| | ● HP Q2682A | 6.000 ² |
| | ● HP Q2683A | 6.000 ² |
| | HP Q3655A | Kit Fusor (110v) Preto/Cores – 75.000 ² |
| | HP Q3656A | Kit Fusor (220v) Preto/Cores – 75.000 ² |
| | HP Q3658A | Kit de Transferência Preto/Cores – 75.000 ² |

² Rendimento declarado com 5% de cobertura.





Impressoras coloridas HP

| Impressoras | Suprimentos | Descrição/Páginas |
|---|-------------|---|
|  HP Color LaserJet 3800 | ● HP Q6470A | 6.000 ² |
| | ● HP Q7581A | 6.000 ² |
| | ● HP Q7582A | 6.000 ² |
| | ● HP Q7583A | 6.000 ² |
|  HP Color LaserJet 4500 4550 | ● HP C4191A | 9.000 ² |
| | ● HP C4192A | 6.000 ² |
| | ● HP C4193A | 6.000 ² |
| | ● HP C4194A | 6.000 ² |
| | HP C4195A | Kit Tambor Preto/Cores – 25.000/6.250 |
| | HP C4196A | Kit de Transferência Preto/Cores – 100.000/25.000 |
| | HP C4197A | Kit Fusor (110v) Preto/Cores – 100.000/50.000 |
| | HP C4198A | Kit Fusor (220v) Preto/Cores – 100.000/50.000 |

ColorSphere
HP TONERS




Impressoras coloridas HP

| Impressoras | Suprimentos | Descrição/Páginas |
|--|---|--|
|  HP Color LaserJet 4600 4650 | ● HP C9720A | 9.000 ² |
| | ● HP C9721A | 8.000 ² |
| | ● HP C9722A | 8.000 ² |
| | ● HP C9723A | 8.000 ² |
| | HP C9725A | Kit Fusor (110v) – 150.000 ² (CLJ 4600) |
| | HP C9726A | Kit Fusor (220v) – 150.000 ² (CLJ 4600) |
| | HP Q3675A | Kit de Transferência – 120.000 ² (CLJ 4600/4650) |
| | HP C3676A | Kit Fusor (110v) – 150.000 ² (CLJ 4650) |
| HP C3677A | Kit Fusor (220v) – 150.000 ² (CLJ 4650) | |
|  HP Color LaserJet 4700 | ● HP Q5950A | 11.000 ² |
| | ● HP Q5951A | 10.000 ² |
| | ● HP Q5952A | 10.000 ² |
| | ● HP Q5953A | 10.000 ² |
| | HP Q7502A | Kit Fusor (110v) – 150.000 ² |
| HP Q7503A | Kit Fusor (220v) – 150.000 ² | |
| HP Q7504A | Kit de Transferência – 120.000 ² | |

² Rendimento declarado com 5% de cobertura.



Impressoras coloridas HP

| Impressoras | Suprimentos | Descrição/Páginas |
|--|---|--|
|  HP Color LaserJet 4730 MFP | ● HP Q6460A | 12.000 ² |
| | ● HP Q6461A | 12.000 ² |
| | ● HP Q6462A | 12.000 ² |
| | ● HP Q6463A | 12.000 ² |
| | HP Q7502A | Kit Fusor (110v) – 150.000 ² |
| | HP Q7503A | Kit Fusor (220v) – 150.000 ² |
|  HP Color LaserJet 5500 5550 | ● HP C9730A | 13.000 ² |
| | ● HP C9731A | 12.000 ² |
| | ● HP C9732A | 12.000 ² |
| | ● HP C9733A | 12.000 ² |
| | HP C9734B | Kit de Transferência – 120.000 ² (5500/5550) |
| | HP C9735A | Kit Fusor (110v) – 150.000 ² (5500) |
| | HP C9736A | Kit Fusor (220v) – 150.000 ² (5500) |
| | HP Q3984A | Kit Fusor (110v) – 150.000 ² (5550) |
| HP Q3985A | Kit Fusor (220v) – 150.000 ² (5550) | |



Impressoras coloridas HP

Impressoras

Suprimentos

Descrição/Páginas



**HP Color LaserJet
8500
8550**

| | |
|-------------|--|
| ● HP C4149A | 17.000 ² |
| ● HP C4150A | 8.500 ² |
| ● HP C4151A | 8.500 ² |
| ● HP C4152A | 8.500 ² |
| HP C4153A | Kit Tambor Preto/Cores – 50.000/12.500 ² |
| HP C4154A | Kit de Transferência Preto/Cores – 150.000/75.000 ² |
| HP C4155A | Kit Fusor (110v) – 100.000 ² |
| HP C4156A | Kit Fusor (220v) – 100.000 ² |



**HP Color LaserJet
9500
9500 MFP**

| | |
|-------------|--|
| ● HP C8550A | 25.000 ² |
| ● HP C8551A | 25.000 ² |
| ● HP C8552A | 25.000 ² |
| ● HP C8553A | 25.000 ² |
| HP C8554A | Kit de Limpeza – 50.000 ² |
| HP C8555A | Kit de Transferência – 200.000 ² |
| HP C8556A | Kit Fusor – 100.000 ² |
| ● HP C8560A | Kit Tambor Preto – 40.000 ² |
| ● HP C8561A | Kit Tambor Ciano – 40.000 ² |
| ● HP C8562A | Kit Tambor Amarelo – 40.000 ² |
| ● HP C8563A | Kit Tambor Magenta – 40.000 ² |



Suprimentos originais HP. A ciência por trás das impressões mais brilhantes.

Para obter mais informações, ligue para (11) 4004-7751, demais localidades 0800-709-7751 ou visite nosso site em www.hp.com.br

Linha direta para denúncias de falsificação: 0800-772-0202

© Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. As informações aqui contidas estão sujeitas a alterações sem prévio aviso. As únicas garantias por produtos e serviços HP estão discriminadas nas declarações de garantia que acompanham tais produtos e serviços. Nada neste documento deve ser interpretado como constituindo garantia adicional. A HP não se responsabiliza por erros técnicos ou de edição nem por omissões contidas neste documento. Produzido nos Estados Unidos. DC-0107-1336-P

